




Siniat

CLOISONS


by etex

Cloison PRÄ%GYWABÂ® D72/48 - 39dB - M48-35 Wab - Isolant

- Cloison PRÄ%GYWABÂ® pour locaux humides, constituée de plaques PRÄ%GYWABÂ®, vissées sur une ossature PRÄ%GYMÄ%TAL WAB en acier galvanisé.
- Les joints sont réalisés avec l'enduit PRÄ%GYWABÂ® associé à une bande à joint spéciale WAB en grille de verre non adhésive.

APPLICATION

- Locaux humides collectifs EB+c et EC (cuisines collectives, douches collectives ou individuelles, sanitaires accessibles au public, vestiaires collectifs, laveries collectives, etc.)
- En entraxe de 60 cm : Cas A, chocs de service de 60 Joules selon la définition du DTU 25-41 avec ou sans finition carrelage
- En entraxe de 40 cm : Cas B, chocs de service de 120 Joules selon la définition du DTU 25-41 avec finition carrelage



DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une cloison de distribution non porteuse PRÄ%GYMÄ%TAL, adaptée aux locaux träs humides EB+C et EC, de chez Siniat ou techniquement équivalent, constituée de plaques de plâtre PRÄ%GYWABÂ®, composées d'un câur spécialement formulé et d'un parement non tissé hydrofugé renforcé, vissées sur une ossature métallique WAB. Traitement des joints par bande pour joints et enduit de la gamme PRÄ%GYWABÂ® suivant les recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	1+1 PRÄ%GYWABÂ® BA13
Ossature	Montant PRÄ%GYMÄ%TAL WAB M48-35
Épaisseur totale	72mm
Hauteur maximale	3.75m
Réflexion acoustique	Simulation Acous STIFF
Rw+C	39dB
Réflexion mécanique	DTA CSTB 9/14-1004*V6
Épaisseur isolant	45mm

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent	Impact Carbone (Cycle A-D)
M48-35 WAB accolés à entraxe 40 cm	400mm	3.75m	200N/m²	14.42kgCO2/m2
M48-35 WAB accolés à entraxe 60 cm	600mm	3.4m	200N/m²	12.98kgCO2/m2
M48-35 WAB simples à entraxe 40 cm	400mm	3.15m	200N/m²	12.36kgCO2/m2
M48-35 WAB simples à entraxe 60 cm	600mm	2.85m	200N/m²	11.54kgCO2/m2

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

17/07/2025